

IDENTIFICACIÓN DE LA ESTACIÓN Y DEL VEHÍCULO

Informe de inspección técnica de vehículos nº: 2301/2024 (18)		Informe correspondiente a la factura nº:	
Estación:	3	Teléfono:	
Tarifa:	-- Tipo insp.: 001 - PERIODICA	(3) Fecha de insp.: 23/01/2024 (18) Fecha prox. insp.: 23/01/2025	
Clasif. vehículo	1204	Marca	SCANIA/MAGNUS
		Tipo	m320
(5) Categoría (*)	M3	(2) Matrícula actual	(E) 2301/2024 (18)
		(1) Número de bastidor	YS2K4X20001892242
		(4) lectura cuentakilómetros	546.137 Km

ALCANCE Y TRAZABILIDAD DE LA INSPECCIÓN

1. IDENTIFICACIÓN	3.7 DISP DE RETENC DE LA CARGA	NA	5.3 VEH MOTOR DE ENC POR COM	NA	7. DIRECCIÓN
1.1 DOCUMENTACIÓN	5.119	3.8 INDICADOR DE VELOCIDAD	NA	5.4 DATOS OBFOM	NA
1.2 NÚMERO DE BASTIDOR	5.119	3.9 SALIENTES INTERIORES	NA	6. FRENOS	7.1 DESVIACIÓN DE RUEDAS
1.3 PLACAS DE MATRÍCULA	5.119	3.10 ELEM EXCL DE VEH M2 Y M3	NA	6.1 FRENO DE SERVICIO	NA
2. ACOND EXT, CARROC, CHASIS		3.12 SIST. EMRG. ECALL	NA	6.2 FRENO DE SOCORRO	7.2 VOLANTE Y COLUMNA DIREC
2.1 ANTIEMPOTR DELANTERO	NA	4. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN	NA	6.3 FRENO DE ESTACIONAMIENTO	7.3 CAJA DE DIRECCIÓN
2.2 CARROCERÍA Y CHASIS	NA	4.1 LUCES DE CRUCE Y CARRETER	NA	6.4 FRENO DE INERCIA	7.4 TIMONERÍA Y RÓTULAS
2.3 DISPOSITIVOS DE ACOPLAM	NA	4.2 LUZ DE MARCHA ATRÁS	NA	6.5 DISPOSITIVO ANTIBLOQUEO	7.5 SERVODIRECCIÓN
2.4 GUARDAB Y DISP ANTIPROY	NA	4.3 LUCES INDICAD DE DIRECC	NA	6.6 DISPOSITIVO DE DESACELER	8. EJES, RUEDAS, NEUMAT, SUSP
2.5 LIMPIA Y LAVAPARABRISAS	NA	4.4 SEÑAL DE EMERGENCIA	NA	6.7 PEDAL DEL DISP DE FRENADO	8.1 EJES
2.6 PROTECCIONES LATERALES	NA	4.5 LUCES DE FRENADO	NA	6.8 BOMBA VACIO O COMP Y DEP	8.2 RUEDAS
2.7 PROTECCIÓN TRASERA	NA	4.6 LUZ DE PLACA DE MATR TRAS	NA	6.9 INDICADOR DE BAJA PRESIÓN	8.3 NEUMÁTICOS
2.8 PUERTAS Y PELDAÑOS	NA	4.7 LUCES DE POSICIÓN	NA	6.10 VÁLV REGUL FRENO DE MANO	8.4 SUSPENSIÓN
2.9 RETROVISORES	NA	4.8 LUCES ANTINEBLA	NA	6.11 VÁLVULAS DE FRENADO	9. MOTOR Y TRANSMISIÓN
2.10 SEÑALES EN LOS VEHÍCULOS	NA	4.9 LUZ DE GALIBO	NA	6.12 ACUM O DEPOS PRESIÓN	9.1 ESTADO GENERAL DEL MOTOR
2.11 SOPORTE EXT RUEDA DE REP	NA	4.10 CATADÓPTICOS	NA	6.13 ACOPL. FRENS DE REMOLQU	9.2 SISTEMA DE ALIMENTACIÓN
2.12 VIDRIOS DE SEGURIDAD	NA	4.11 ALUMBRADO INTERIOR	NA	6.14 SERVOFRL. CILINDRO MANDO	9.3 SISTEMA DE ESCAPE
2.13 ELEM EXCL VEHIC M2 Y M3	NA	4.12 AVISADOR ACUSTICO	NA	6.15 TUBOS RIGIDOS	9.4 TRANSMISIÓN
3. ACONDIC INTERIOR		4.13 LUZ DE ESTACIONAMIENTO	NA	6.16 TUBOS FLEXIBLES	9.5 VEH QUE UTIL GAS COMO CARB
3.1 ASIENTOS Y SUS ANCLAJES	NA	4.14 SEÑALIZ DE APERT PUERTAS	NA	6.17 FORROS	10. OTROS
3.2 CINTURONES DE SEG Y ANCL	NA	4.15 SEÑALIZ LUMINOSA ESPECIF	NA	6.18 TAMBORES Y DISCOS	10.1 TRANSP MERCANC PELIGR
3.3 DISP DE RETENC PARA NIÑOS	NA	4.16 LUCES DE CIRCULAC DIURNA	NA	6.19 CABLES, VARILL, PALANC CON	10.2 TRANSP MERCANCIAS PEREC
3.4 ANTIFUELO Y ANTIVAHIO	NA	5. EMISIONES CONTAMINANTES	NA	6.20 CILINDROS DEL SIST FRENAD	10.3 TRANSPORTE ESCOLAR
3.5 ANTIRROBO Y ALARMA	NA	5.1 RUIDO	NA	6.21 VÁLVULA SENSORA DE CARGA	10.4 TACÓGRAFO
3.6 CAMPO DE VISIÓN DIRECTA	NA	5.2 VEH MOTOR DE ENC CHISPA	5.119	6.22 AJUSTAD TENSIÓN AUTOMAT	10.5 LIMITACIÓN DE VELOCIDAD
					10.6 REFORMAS NO AUTORIZADAS

EQUIPOS DE MEDICIÓN (Identificación)

Emissiones	Frenado	Alineación	Vel. Act. Lim. Vel.	Ruidos	Dinamómetro	Báscula
-	-	-	-	-	-	-

MEDICIONES EFECTUADAS DURANTE LA INSPECCIÓN

EMISIONES	Opacidad:	- CO ralentí:	- CO ralentí/ acel.:	- λ:
	Freno de servicio (izq/dch)	Fd:	Fi:	
FRENADO	Freno de socorro (izq/dch)	Fd:	Fi:	
	Freno de estacionamiento (izq/dch)	Fd:	Fi:	
LIMITACIÓN VELOCIDAD	- RUIDO	- BÁSCULA		
DINAMÓMETRO	- DECELERÓMETRO			

(6) RELACIÓN DE DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN

(6) UNIDAD	(6) CALIFICACIÓN	(6) DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO
		Se ha comprobado la corrección de los defectos detectados en la anterior inspección.

(7) RESULTADO DE LA INSPECCIÓN: FAVORABLE (Ver dorso)

(**) RAZÓN SOCIAL/NIF DEL TALLER:		☒ (**) AUTORREPARACIÓN		FOTO DEL VEHÍCULO
(9) V Bo Estación, firma y sello		(10) OBSERVACIONES:		
		Otros Equipos: OB013074,		